

No	学校名	4年度 要望箇所住所等	4年度 現在の問題点	4年度 要望内容	担当課	今回の回答
1	中央小	野田389-4~457-2	児童が歩く道幅が狭い。	歩道の整備。	道路建設課	連続立体交差関連事業と併せ現道拡幅及び交差点改良のため、都市計画道路中野台中根線の整備を行っており、R5年度末に一部完成を予定しています。
2	東部小	野田市鶴奉174-4	東部公民館付近には横断歩道が無く、道路を渡って登下校しているため大変危険である。	公民館前に横断歩道を設置してほしい。	警察	道路北側は、路側帯のみであり歩行者の滞留場所がないため設置は困難と考えます。
3	東部小	野田市目吹20-3	斎場脇の県道は歩道が整備されて安全な為、児童はこの歩道を使って登下校している。児童の中に、県道を渡って登下校している児童がおり、付近に横断歩道がなく、大変危険である。	その付近に横断歩道を設置してほしい。	警察	歩行者が滞留する場所がないため設置できません。
4	南部小	野田市山崎1053付近	信号機のある道路への交差点直前にある路面標示（「止まれ」と思われる）が消えている。	路面標示の塗り直し。	警察	補修を完了しました。
5	南部小	野田市山崎1126-1、1125付近	車両の通行が多く、児童の横断が困難である。また、スピードを出している車両も多い。	横断歩道の設置 取締りの強化	警察	要望付近に横断歩道の設置があるため、設置は困難です。そちらを利用した登下校の検討をお願いします。
6	南部小	野田市山崎1203-~1203-3付近	車両の通行が多く、児童の横断が困難である。また、スピードを出している車両も多い。	注意喚起と児童の横断場所の一元化を図って安全確保をするために、横断歩道や路面標示の設置や取締りの強化を実施。	警察	見守り活動を随時実施し、通過車両の速度抑制を実施します。
7	南部小	野田市山崎1509-15付近	植木が路上の路側帯内に出てきていて、歩行しづらい。	生垣、植木の剪定。	管理課	道路上に出ている草の除草をしました。
8	南部小	野田市山崎1639-12付近	路面のひび割れと凹みによって、雨天時の水たまりが発生し、児童が道路中央寄りを歩行しなければならない。	路面のひび割れ、凹みの補修。	管理課	道路補修を行いました。

9	南部小	野田市山崎1589-3付近	路面のひび割れと深い凹みのため、雨天時に歩道側に水が飛び散ってくる。	路面のひび割れ、凹みの補修。	管理課	当該箇所は、野田市内を順番で道路舗装する、修繕要望箇所に含まれているため、順番に舗装します。
10	南部小	野田市花井194付近交差点	「止まれ」の路面標示と停止線が薄くなっている。	路面標示、停止線の塗り直し。	警察	補修を完了しました。
11	南部小	野田市花井64付近	小学生と中学生の通学路が重なっていて、歩道が非常に混雑している。	道路の拡幅。ガードレールが終わった先に、路側帯を設置。路面標示をして、車への注意喚起を促す。	管理課	「学童注意」の路面標示を行いました。
12	南部小	野田市花井164-1付近	車両の通行が多く、児童の横断が困難である。	ガードレールの切れ目のところに横断歩道を設置。	警察	県営住宅の出入口のため、設置はできません。
13	南部小	野田市桜木15-1付近	「交差点注意」の路面標示がかすれている。	路面標示の塗り直し。	管理課	「交差点注意」の路面標示の塗りなおしを行いました。
14	南部小	野田市山崎1291-3付近	「一時停止」の標識横の停止線と路面標示（「止まれ」と思われる）が消えている。	停止線と路面標示の塗り直し。	警察	補修を完了しました。
15	南部小	野田市山崎1447-4	路面の減速マーク（「V」）のかすれ、消え。	減速マークの塗り直し。	管理課	「減速マーク」の路面標示の塗りなおしを行いました。
16	北部小	谷津403番地～谷津384番地(野第148号踏切～北部公民館前まで)	雨天時に水たまりができ、ゲレンゲ内を児童が歩けず、交通量の多い車道を歩くためにとても危険である。また、車道も職ができており、減速しない車両が児童の横を通過すると、水はねが起こり、児童がぬれてしまうことがある。浸透樹が設置されているが、処理能力が追いついていない。	排水溝または、雨水柵の設置を要望。	管理課	浸透樹を設置しました。
17	北部小	谷津403番地(野第148号踏切)	登校時間帯に踏切を通過する車が多く非常に危険である。光葉町から県道や国道への抜け道となっているようで、登校時にかなりのスピードを出して通過する車が多い。また、一時停止を怠る車も多い。	取締強化を要望。	警察	見守り活動を随時実施し、必要に応じ取締りを実施します。

18	北部小	谷津443(七光台駅東口からの道路)	草木が多く茂っているため不審者が心配される。	定期的な伐採および刈り込み。	管理課	今後も定期的な見回りを行い、草木が道路に越境した場合には、地権者に除草のお願いをします。
19	北部小	光葉町一丁目38	草が児童の背丈をこえ、死角となり見通しが悪く、(防犯上危険である。)	定期的な草刈り。	管理課	除草を行いました。
20	北部小	谷津801地先	雷雨など大雨の際、冠水し通行できない。	排水溝または、雨水枡の設置を要望。	管理課	冠水の程度を確認しましたが、早急な対応の必要はないと判断しました。排水溝または、雨水枡の設置は今後の検討案件として、今回は様子を見ます。
21	北部小	谷津742番地の3(野田中央高校入り口バス停付近)	交通量が多い路線であるが、歩道が設置されていない。	歩道の設置	県土木事務所	グリーンベルトを設置しました。
22	福田第一小	瀬戸43(稻荷神社付近)	歩道と民地(畑)の境界部に落差がある。また、路面標示が薄くなっている。	柵の設置と路面標示の修正	県土木事務所	歩道と民地の境界部に転落防護柵を設置しました。
23	福田第一小	瀬戸76-5(ニツ塚入り口バス停から南側に100m付近)	歩道と車道の境界がない。	歩道と車道がはっきりわかるよう、ポールを設置	県土木事務所	歩車道境界ブロックに車線分離標(ラバーポール)を設置しました。
24	福田第一小	木野崎1788(関東西部運輸付近)	白線等が薄くなっている。また、歩道がない。	白線の修正	県土木事務所	歩車道境界ブロックに車線分離標(ラバーポール)を設置しました。
25	川間小	船形2142	路肩部分に樹木がせり出しており、車道側に出て、歩行せざる負えない。	路側帯を広くしていただくか、樹木の伐採を要請していただきたい。	道路建設課 管理課	道路幅員が狭く、歩道を設置するためには、用地を取得する必要があり、事業費(補助金等)を確保する必要があるため、早急な対応が困難です。【道路建設課】除草を行いました。【管理課】
26	川間小	船形1681~1687	路側帯側にゴミが投げ捨てられ散乱していることがあり、歩行し難い。	ゴミ等の撤去と定期的な見回りをお願いしたい。	管理課	道路上のごみを回収しました。今後、定期的な見回りを行います。

27	川間小	中里2332-1～2379-1、1196-7～1534-4	歩行者が通る路側帯が狭いうえに草や植え込みの小枝が張り出して車道に出ざるをえない。児童が歩く道幅が狭い。	路側帯か道幅を広くする。もしくは除草、伐採をお願いしたい。路側帯か道幅を広くする。	道路建設課 管理課	H30年度より歩道を整備するため、市道2040号線の道路拡幅を実施しています。【道路建設課】 除草を行いました。【管理課】
28	清水台小学校	野田市桜の里2丁目438-87付近 (ベシアさくらの里店付近)	さくらの里方面から清水台小に通学する子供が多く通る交差点で、商業施設も近くにあるので車の通りは比較的多いです。しかし、横断歩道は設置されていないのが現状です。	横断歩道が設置されていないので、設置をお願いします。横断歩道は、歩道があるベシアの駐車場側から、賃貸アパート「ハウス四季」方面に伸びる形を希望します。	警察	横断歩道の設置を本部と検討中であり、見守り活動を実施します。
29	清水台小学校	野田市堤台132-1 (ミニストップ野田堤台店付近)	交差点の角地にコンビニエンスストアの店舗があり、利用客の車の出入りが激しいです。このため、路側帯を示す白線が消えかけており、この道を通学路として利用する子どもとの接触事故が懸念されます。	路側帯を示す白線が劣化し、消えかけているので、再度引き直しをお願いします。	管理課	白線の引き直し等を行いました。
30	清水台小学校	清水431-4(清水公園駅交差点付近)	歩道スペースが狭く、縁石がないため、子どもたちが歩きづらい。	歩道の設置。	県土木事務所 道路建設課	即効性の対策としてグリーンベルトを設置しました。また、県事業として都市計画道路清水上花輪線の整備を進めています。【県土木】 県事業の都市計画道路清水上花輪線の整備と併せて清水公園駅前線の整備を行っており、R5年度末に完成を予定しています。【道路建設課】
31	柳沢小	野田市柳沢139(柳沢小付近)	グリーンベルト横のラバーポールが折れている。	今は一時的にコーンを置いて対処しているが、ラバーポールを直して頂きたい。	管理課	ラバーポールの修繕を行いました。
32	柳沢小	柳沢52-1～柳沢139(あずみ苑グランテ～柳沢小学校)	グリーンベルトの塗装が剥がれている。	グリーンベルトの塗装の塗り直しを希望したい。	管理課	グリーンベルトの塗り直しを行いました。
33	柳沢小	野田市吉春211	東葛クリニック前の横断歩道の舗装のひび割れ及び塗装の剥がれ。	東葛クリニック前の横断歩道の舗装のひび割れ及び塗装の剥がれを補修して頂きたい。	警察 管理課	補修を完了しました。【警察】 通行に著しく支障をきたさず程度のひび割れではないため、様子を見ます。【管理課】
34	柳沢小	清水公園東1丁目5～1丁目28(吉春橋の交差点)	横断歩道はあるが、スピードを出して通過する車が多くなかなか渡れない	押しボタン式信号の設置を希望。	警察	信号の設置要望を受けています。早急な対応は困難ですが、要望場所として、検討してまいります。
35	山崎小	野田市山崎1963番地 中地公會堂付近(信号のある道路の横断歩道)	横断歩道が消えかかり、目立たない。	横断歩道の引き直しを要望します。	警察	補修を完了しました。

36	山崎小	山崎1777-4~1974-3	交通渋滞が激しく、早急な交通安全対策が必要である。	道路の舗装・整備。	県土木事務所	対象箇所は県事業として都市計画道路今上木野崎線の整備を進めています。
37	岩木小	野田市岩名2丁目12前道路	西門前の道路ダイヤモンドの表示が消えている。	西門前の道路、ダイヤモンドの塗りなおしをしていただきたい。	警察	補修を依頼しました。
38	岩木小	野田市岩名2丁目12前道路	西門前の道路のT字路の表示が消えている。	西門前の道路、T字路の塗りなおしをしていただきたい。	管理課	「T字ライン」の塗りなおしを行いました。
39	岩木小	野田市岩名2丁目30-8前交差点	交差点手前センターライン（黄色の実線）の表示が消えている。また、この交差点は、信号もなく、登校中の時間帯に交通量が非常に多く危険である。	センターラインの塗りなおしをしていただきたい。「通学路」、「学童注意」などの路面標示をしていただきたい。	管理課	当該交差点に向かう、川間駅南中央公園の南東の十字路付近に「とび出し注意」「クロスマーク」「ドットライン」の設置、塗りなおしを行いました。
40	岩木小	野田市岩名1丁目64-10前交差点	交差点横断歩道の表示、路面の「止まれ」の表示が消えている。また、この付近は朝の時間帯に交通量が多く危険である。	横断歩道、路面「止まれ」の標示の塗りなおしをしていただきたい。「学童注意」などの路面標示をしていただきたい。	警察 管理課	「止まれ」の補修を依頼しました。【警察】当該交差点から西方向の道路に「交差点注意」の路面標示の塗りなおしを行いました。【管理課】
41	岩木小	野田市五木341付近（岩木幼稚園前交差点）	該当箇所を通る児童が多く、北⇄南側の車の通行量が多いので危険である。	グリーンベルトの設置を両側をお願いしたい。また、北⇄南の道路に「学童注意」の路面標示や看板設置をお願いしたい。	管理課 市民生活課	北⇄南の道路に「学童注意」の路面標示を行いました。【管理課】注意喚起看板を設置できる電柱がないため設置できません。【市民生活課】
42	岩木小	野田市岩名2丁目11前付近（T字路）	車の交通量が非常に多く、危険。	「学童注意」の路面標示や看板設置をお願いしたい。	管理課 市民生活課	「横断者注意」の路面標示を行いました。【管理課】注意喚起看板を設置できる電柱がないため設置できません。【市民生活課】
43	七光台小	蕃昌57(主要地方道結城野田線)	常に交通量が多い道路だが、ガードレールがない。	ガードレールの設置。	県土木事務所	路面表示（歩行者注意等）の設置を検討します。
44	二ツ塚小	三ツ堀969-354	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
45	二ツ塚小	瀬戸224-9	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
46	二ツ塚小	瀬戸213-53	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
47	二ツ塚小	瀬戸213-15	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
48	二ツ塚小	瀬戸207-25	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。

49	ニツ塚小	ニツ塚476-26	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
50	ニツ塚小	瀬戸189-22	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
51	ニツ塚小	瀬戸182-22	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
52	ニツ塚小	瀬戸179-4	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の補修。	警察	補修を依頼しました。
53	みずき小	みずき4-19-1 (オゾワのだみずき前交差点 みずき4丁目交差点)	道幅が広いので横断に時間がかかる。児童が横断をし終える前に自動車を通り、児童と接触する恐れがある。多くの保護者からも要望を受けている。	信号機の設置。	警察	信号の設置要望を受けています。早急な対応は困難ですが、要望場所として、検討してまいります。
54	みずき小	みずき3-1-2 (資材館前歩道)	児童の通学路であるが、トラックがよく通るので、児童との接触の危険と雑草や街路樹付近の整備がされていないため車が見えづらく、危険がある。	7時10分から7時50分頃に児童が通行するので、定期的に取り締まっていたきたい。街路樹の枝や雑草の整備。	警察 みどり水のまちづくり課	見守り活動を随時実施します。【警察】街路樹の雑草については、除草を実施いたしました。枝は通行の支障とならないように剪定しました。【みどり水のまちづくり課】
55	みずき小	みずき4-12-1 (みずき4丁目公園付近遊歩道沿い)	遊歩道がある道側から大通りに侵入する車が一時停止することなく曲がることがあるので、接触の恐れがある。学童に注意の路面標示が消えている。	一時停止の設置もしくは、注意喚起看板設置。路面標示の塗装。	警察 市民生活課 管理課	要望の場所は、既に一時停止の規制が実施されています。随時見守り活動や取締りを実施します。【警察】「この先交差点スピード落とせ」の注意喚起看板がすでに設置されています。【市民生活課】「学童に注意」の塗りなおしを行いました。【管理課】
56	みずき小	みずき2-19	みずき小前の道路は50km/h規制であり、30~40kmにしてもらえないか。	速度規制。	警察	要望の場所は、歩道の整備が実施されており、通学路の安全は確保されていると推察します。随時パトロールを実施します。
57	みずき小	みずき3丁目1 (ココス前交差点)	スピードを出して走行する車両が多い。朝は道が混雑して右左折できない車両が横断歩道を塞いでいる。	歩車分離式信号へ変更。	警察	要望場所は、埼玉県に通じる道路であり、仮に歩車分離式にした際、交通渋滞が懸念されます。要望として受理し本部と検討します。
58	みずき小	みずき2-20-160付近 (2丁目)	カーブのある坂道を車が通行し、児童との接触の危険がある。一時停止・車両注意の看板が消えていたり、落書きされていたりする。	看板の塗装。	管理課	看板2つ交換しました。
59	みずき小	山崎貝塚22番地付近	朝や帰りの時間に路上駐車あり。	路上駐車への対策。	警察	付近のパトロールを実施し、必要に応じ取締りを実施します。
60	みずき小	みずき3-3-10付近 (3丁目)	歩道がなく、児童と車の接触の危険がある。	一時停止の設置もしくは、横断歩道の設置。	警察	現状では通過道路でもない為、一時停止または、横断歩道の設置は考えていません。

61	みずき小	みずき1-14-60 (住宅街の出入り口)	車両が道を塞いで通れないことがある。	一時停止線の設置等、道を塞がないような対応。	警察管理課	付近のパトロールを実施します。【警察】見通しの比較的よい道路でしっかりした隅切りもあり、現状維持としました。【管理課】
62	みずき小	玉葉橋から今上交差点に向かう農道	雑草がのびていて道路から通学路が見えず防犯面で危険がある。	定期的な草刈り。	管理課	除草を行いました。
63	みずき小	みずき2-20-5付近(2丁目)	歩道がなく、道路の反対側にも駐車する車が多いため、道幅が狭く児童と車との接触の危険がある。	歩道の先にある植樹等の除草。	みどりと水のまちづくり課	植樹樹の除草については、除草を実施いたしました。
64	木間ヶ瀬小	木間ヶ瀬350 (県道7号線ローソ野田利根大橋店付近道路)	道幅が狭く、縁石もない。	道の両側に縁石設置を依頼。	県土木事務所	下り車線にグリーンベルトを設置し、路面表示(カーブ注意)を引き直しました。
65	木間ヶ瀬小 木間ヶ瀬中	木間ヶ瀬3196-2地先～木間ヶ瀬1105地先 木間ヶ瀬3447-1～3492 (県道7号線木間ヶ瀬中学校から木間ヶ瀬小学校までの間)	道幅が狭く、縁石もない。また、見通しも悪い。	縁石設置を依頼。	県土木事務所	小学校周辺の安全対策を第一に、木間ヶ瀬小学校から木間ヶ瀬中学校までの歩道整備を優先して実施しており、現在道路拡幅に必要な用地買収を進めております。応急対策として区画線の引き直しグリーンベルトの設置を行いました。引き続き地域の方々の協力を得ながら整備を進めます。
66	木間ヶ瀬小	木間ヶ瀬6191-1地先～木間ヶ瀬3772地先 (セブンイレブン～関宿急便までの間)	車がすれちがうのがやっとなので、道幅が狭く、縁石もない。	縁石設置を依頼。	県土木事務所	車両の速度を下げるため、ドット線を施工し、路面表示及び区画線を設置しました。また、路肩部にはグリーンベルトを設置しました。小学校周辺の安全対策を第一に、木間ヶ瀬小学校から木間ヶ瀬中学校までの歩道整備を優先して実施しています。
67	木間ヶ瀬小 木間ヶ瀬中	木間ヶ瀬3443～3769	児童生徒が歩く道幅が狭い。	歩道の整備。	道路建設課	H31年度より歩道を整備するため、市道93057号線の道路拡幅を実施しており、R5年度の完成を予定しています。
68	二川小	野田市なみき1丁目13交番前	信号がないため、児童が横断歩道を渡れない。	信号機が必要。	警察	信号の設置要望を受けています。早急な対応は困難ですが、要望場所として、検討してまいります。
69	二川小	なみき3丁目33-1(なみき歯科前交差点)	児童が横断歩道を渡る際、車や自動車と接触する恐れがある。	信号機が必要。	警察	信号の設置要望を受けています。早急な対応は困難ですが、要望場所として、検討してまいります。
70	二川小	桐ヶ作479-4	学校北門近くの「学童注意」の文字がほとんど消えて読めない。	車の運転手への注意喚起のため、文字の塗り直しを希望。	管理課	「学童注意」の塗りなおしを行いました。
71	二川小	親野井146 (「親野井市民の森」の脇の通り)	樹木が生い茂っており、道も暗いため、危険である。	防犯カメラの設置や、街灯の設置等の防犯対策を希望。すでに防犯カメラが設置済み場合は「防犯カメラ作動中」の看板の設置を希望。	市民生活課	防犯カメラについては、防犯組合二川支部と設置について調整します。防犯灯については、蛍光灯を1カ所LED灯に交換しました。【市民生活課】

72	二川小	新田戸509	小野田ポンプより北側の橋のたもとに、50cmほどの隙間があり、子どもが容易に川に降りることができる。川沿いにはフェンスが設置されているが、西側にある扉が施錠されておらず、こちらから子どもが侵入する恐れがある。	橋のたもとに、侵入防止の柵の設置を希望。川の西側にある扉の施錠を希望。	県土木事務所 管理課	50cmほどの隙間については、フェンスを延長し、児童生徒が侵入できないようにしました。【県土木】 西側にある扉は、子供が扉を開けて中に入らないように施錠しました。【管理課】
73	関宿小	野田市関宿台町260	信号のある交差点。交通量が激しい。特に大型車の通行が多く、左折する大型車が歩道に迫ってくる。	曲がり角にガードレールを設置してほしい。	県土木事務所	ガードレールを設置するスペースがないため、曲がり角にラバーボールを設置しました。
74	関宿小 関宿中	関宿台町357～関宿元町1401	道路開通に伴い、交通量の増加が考えられる。	道路の舗装・整備。	県土木事務所	県事業として主要地方道境杉戸線バイパスの整備を進めています。その中で交通量に応じた道路整備をしていきます。
75	関宿中央小	東宝珠花545-2(いちいのホール入口)	大型車両が通る道路であり、横断する児童の待機スペースが狭いので危険である。	歩道の拡幅。	県土木事務所	県事業として都市計画道路東宝珠花柏寺線の整備を進めており、用地取得の進捗を見ながら、待機スペース確保に資する交差点部の整備を進めていきます。
76	関宿中央小	木間ヶ瀬2296-13付近	見通しが悪く、車の確認がしづらい。	地面にストップ掲示を作り待避場所を明確にさせたい。また、垣根を塙の外に出ないように整理をしていただきたい。	管理課	既に止まれの路面標示があり、必要な路面標示は施してありましたので、現状維持としました。垣根の越境について、所有者で枝下ろしを実施しました。
77	関宿中央小	東宝珠花126-1付近	歩道がなく、狭くなっている。	歩道の設置及び下水道の蓋の設置を要望。	管理課	水路の機能管理のため、蓋掛けはできません。また、道路幅員が狭いため、歩道の設置はできません。
78	関宿中央小	木間ヶ瀬2107-1付近	見通しが悪く、ミラーの設置はあるが、児童が車の確認をしづらい。	車の確認がしやすい対策や地面に左右確認の標示等、児童の安全確認を促す対策を講じていただきたい。	管理課 市民生活課	クロスマーク上に、自発光板を新設しました。【管理課】 「横断者注意」等の注意喚起看板が設置されていますので、引き続き児童への交通安全指導をお願いします。【市民生活課】
79	関宿中央小	東宝珠花253-1(公民館前)	歩道が示されていない。	歩道の設置を要望。	道路建設課 管理課	歩道を設置するためには、用地を取得する必要があるが、事業費(補助金等)を確保することが課題です。将来的には、用地確保が出来るように国、県に対して補助金等を要望していきます。【道路建設課】 それまでの代案として、「学童注意」の路面標示を設置しました。【管理課】
80	関宿中央小	平井付近一帯(県道結城野田線)	ガードレールのない区間が多い。	ガードレール設置を要望。	県土木事務所	ガードレールを設置するスペースがないため、設置は困難です。
81	東部中	鶴奉170-1付近～鶴奉27-6付近	林の道全体が暗く、人通りがないため危険。また、鶴奉27-6付近設置のミラーの向きが悪い。	ミラーの補修。街灯の設置。	管理課 市民生活課	カーブミラーの向きは正常でした。【管理課】 防犯灯について、蛍光灯3カ所をLED灯に交換しました。【市民生活課】

82	東部中	野田市鶴奉147-1	急カーブ、歩道が狭く、スピードを出した車が多い。道路と用水路との段差あり、直角の曲がり角で、歩道がない。	カーブミラー、ガードレール、標示の設置や歩行者の歩くだけのスペース設置等の安全対策。	管理課 道路建設課	既に注意喚起標識があり、カーブも緩やかであるため、現状維持としました。【管理課】 歩道を設置するためには、用地を取得する必要がありますが、事業費(補助金等)を確保することが課題です。将来的には、用地確保が出来るように国、県に対して補助金等を要望していきます。【道路建設課】
83	東部中	野田市鶴奉310	細い道であるにもかかわらず、スピードを出す車が多い。	標示等の設置。	管理課	「速度落せ」の路面標示を行いました。
84	東部中	野田市目吹1584	街灯が切れている。	街灯の修理。	市民生活課	現地を確認したところ、防犯灯の球切れはありませんでした。【市民生活課】
85	東部中	目吹7-1(野田斎場前道路)	街灯が暗く、防犯上危険である。	明るさの改善等。	市民生活課	LED防犯灯1灯を新設しました。【市民生活課】
86	東部中	野田市金杉2318	合流地点であるにもかかわらず、スピードを出した車が多い。	ミラー位置の見直し等の安全対策。	管理課	合流地点二箇所のカーブミラーの角度調整を実施。交差点通過する車を事前に視認できる状態に改善しました。
87	東部中	野田市目吹1695-3	歩道にガラス等の危険物が落ちてることがある。街灯が少ないため、夕方は見えづらく、危険。	落下物等の定期的な点検。街灯の増設。	県土木事務所 市民生活課	週1回の道路パトロールの際に落下物の点検を行っています。【県土木】 LED防犯灯1灯を新設します。【市民生活課】
88	北部中	七光台7番地付近	路側帯の線がほとんど消えている。	道路両側の路側帯の線を塗りなおしてほしい。	管理課	道路両側の路側帯の線の塗りなおしを行いました。
89	北部中	七光台10番地付近	一時停止の「止まれ」の道路標示が消えている。路側帯の線が消えている。	止まれの道路標示を塗りなおしてほしい。路側帯の線(駐車場側)を塗りなおしてほしい。	警察 管理課	「止まれ」の補修を依頼しました。【警察】 路側帯の線(駐車場側)の塗りなおしを行いました。【管理課】
90	北部中	谷津643番地の2付近	路側帯がなく、歩行者の通行が危険。	線路側に路側帯を作ってほしい。	管理課	道路幅員が狭く、路側帯を設置できません。定期的な見回りと隣接地権者へ除草のお願いをします。
91	福田中	野田市瀬戸985-5付近	カーブミラーが見つからない。	カーブミラーの角度調整等を行い、見通しをよくする。	管理課	カーブミラーの角度を確認しましたが、視認性に問題はなかったため現状維持とします。

92	福田中	野田市木野崎410-1付近	カーブミラーが見つらい。	カーブミラーの角度調整等を行い、見通しをよくする。	管理課	カーブミラーの角度を確認しましたが、視認性に問題はなかったため現状維持とします。
93	岩名中	岩名1丁目70-1	止まれ・横断歩道の標示が薄くなっている。	標示の塗り直し	警察	「止まれ」の補修を依頼しました。
94	岩名中	岩名1700	止まれ・横断歩道の標示が薄くなっている。	標示の塗り直し	警察	「止まれ」の補修を依頼しました。
95	岩名中	岩名1098-3	横断歩道の標示が薄くなっている。	標示の塗り直し	警察	「止まれ」の補修を依頼しました。
96	岩名中	岩名1076-4～岩名1101 (両側の歩道)	夕方以降暗く防犯上の問題がある。	街灯の増設。交差点だけでなく明るい範囲を広げていただきたい。	市民生活課	LED防犯灯2灯を新設しました。
97	岩名中	岩名695-3～岩名545-1 (両側の歩道)	夕方以降暗く防犯上の問題がある。	街灯の増設 交差点だけでなく明るい範囲を広げていただきたい。	市民生活課	LED防犯灯1灯を新設しました。
98	木間ヶ瀬中	野田市木間ヶ瀬3286～3392	道幅が狭く、交通量も多い。また、自動車の速度も速く危険	道路標識等、自動車の速度を抑制させるような対策をとっていただきたい。	県土木事務所	この区間内は信号機付きの横断歩道と「横断歩道あり」の路面標示があり、この区間前後にはグリーンベルトやドット線を設置して、速度抑制の対策を実施しております。
99	関宿中	関宿江戸町60付近	歩道（縁石）やガードレールの設置がないため危険である。	歩道の設置もしくは拡幅。	県土木事務所	県事業として主要地方道境杉戸線バイパスの整備を進めており、バイパス完成後の交通状況を見ながら必要に応じて対策を検討します。
100	関宿小	はやま8付近交差点～関宿江戸町852-1付近	関宿元町地区に工業団地が整備される計画があり、当該路線の交通量が増加し、大型車通行も増えることから児童生徒への安全対策が必要。	歩道整備等の対策を依頼。	関宿地区土地区画整理事務所	関宿元町492-1～江戸町852-1で工業団地整備を目的とした組合施行の土地区画整理事業が計画されています。交通量が増えることから歩道を整備し、併せて大型車通行も増えることから道路整備を行います。区画整理事業区域内は組合で、区域外については市で道路整備を行い歩行者の安全に努めます。