

No	学校名	2年度 要望箇所住所	2年度 現在の問題点	2年度 要望内容	担当課	回答
1	中央小 第二中	野田152-3地先	駅周辺の通学路に歩道がないため、児童と車が接触する恐れがある。特に、雨天時及び朝夕は駅送迎用の一般車両が多く、児童の通行が非常に危険である。【中央小】野田市駅西側で土地区画整理事業が施工のため、車両と歩行者の通行が同じになってしまい危ない。【第二中】	駅の西側で施工中の土地区画整理事業により、駅前広場や歩道を早期に整備し、車両と歩行者を分離することにより、通学児童の安全を確保してほしい。【中央小】駅前広場や歩道を早期に整備して車両と歩行者の通行を分離して欲しい。【第二中】	都市整備課	現在、駅前広場及び野田市駅前線の供用開始に向けて、ライフライン整備及び野田市駅前線に係る権利者交渉について、鋭意進捗を図っている状況です。令和3年度には、駅前広場の築造工事に着手するとともに、野田市駅前線の暫定供用を開始する計画を立てております。野田市駅前線は幅員4m～4.5mの歩道を両側に整備することで、車両と歩行者が分離されます。また、無電柱化されることにより、通学路として安全な歩行空間が確保される予定となっております。【都市整備課】
2	中央小	野田725	歩道側に大型車が寄ってくるので、児童が交差点を横断する際、危険である。	横断歩道の手前に、車両の侵入防止用ポールを設置してほしい。	指導課	ポールが設置されており、修繕等が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】
3	東部小	鶴奉170	冬の登下校の時間帯は、薄暗く危険である。街灯が3台設置されているが、照度が低い。	街灯を増やすか、明かりの照度を上げてほしい。	防災安全課	令和元年度にLED防犯灯へ交換しました。【防災安全課】
4	東部小	鶴奉220	ゾーン30にはなっているが、スピード超過の車が多くみられる。また、歩道と車道が近い。今後児童に接触しないか心配である。	車道と歩道の間にガードレールを設置してほしい。	管理課	ガードレール設置のスペースが確保できないため、設置できません。【管理課】
5	東部小	目吹617	歩道は緑色の線が引かれているが、右側の歩道は引かれておらず、歩道と車道の距離が近い。また、見通しのよい道であることから、スピードを出した車が多く見られる。毎年、保護者から、危険であるという報告を受けている。	歩道の幅幅か、ガードレールを設置してほしい。	管理課 指導課	ガードレール設置のスペースが確保できないため、設置できません。【管理課】 管理課管理係に路肩の清掃を依頼しました。【指導課】
6	東部小	目吹1407～1574-2	道幅が狭く、歩行者と車が接近するので危険である。登校時は車が通れなくなっているが、下校時は規制がされていない。	歩道と車道を分けるポールを設置してほしい。	管理課	ポールを設置すると道路幅が確保できないため、設置できません。【管理課】
7	南部小 南部中	山崎1385-6～花井67	登下校時に、中学生と小学生が行き交い歩道が狭く、車道に出て通行する大変危険である。【南部小】小学生と中学生が登校ですれ違うため、歩道の幅が狭い。また、車通りが多い。【南部中】	歩道の拡張とガードレールの設置。【南部小】 スクールゾーンの指定など。【南部中】	管理課 指導課 道路建設課	安全施設の修繕および流山街道へ接続する部分のドット線補修を行っています。【管理課】 スクールゾーンの設置については、学校だけでなく、地域住民の方々の意見を受けて、警察に要望し、様々な状況から判断し規制することとなります。該当道路については、過去の会議の中で検討したことがあり、生活道路として使用している住民の様子から、設置は困難との結論でした。【指導課】 昨年度、「ガードレール等の設置にはある程度の幅幅が必要となりますが、用地確保に加えて、三叉路全体としての大規模な改修が必要と考えられるため、現状として整備することは難しいです。」と回答しており、同様となります。【道路建設課】
8	北部小	谷津406(～北部小前踏切のグリーンベルト)	雨が降ると水たまりができグリーンベルト内を児童が歩けず、交通量の多い車道を歩くためにとても危険である。	道路の整地及びグリーンベルトの修復。	管理課	現時点では、道路の補修は道路用地に問題があるためできませんが、グリーンベルトの補修は行いました。【管理課】
9	北部小	谷津413-3(Dパーキング七光駅前付近)	グリーンベルトが消滅している。	グリーンベルトの修繕。	管理課	グリーンベルトの修繕を検討します。【管理課】
10	北部小	谷津406	光葉町から県道や国道への抜け道となっているようで、登校時に通行量が多く、児童の巻き込み事故や横断中に事故に恐れがある。	横断歩道や巻き込み防止のポールの設置。	管理課	ポールの設置を検討します。【管理課】
11	北部小	谷津406(北部小前踏切)	光葉町から通学する児童が増加し、一列に並んで歩いているが、踏切を通過する車が多くとても危険である。光葉町から県道や国道への抜け道となっているようで、登校時にかなりのスピードを出して通過する車が多い。	踏切の拡張またはポールの設置。 スクールゾーンの設置。 スピード抑止のための道路改修。	市民生活課 指導課	令和3年1月7日に「通学路最徐行」の注意喚起看板を設置しました。【市民生活課】 踏切部分の拡張については、市担当課において、国・県および地権者等と改良のための協議を進めています。【指導課】
12	北部小	谷津384(北部公民館付近)	光葉町一丁目と三丁目から多数の児童が登校している。それらの児童の通学路となっているが、道路が狭いにも関わらず通行する車両があり、危険である。	スクールゾーンの設置。	管理課 指導課	路面標示を行っています。【管理課】 スクールゾーンの設置については、学校だけでなく、地域住民の方々の意見を受けて、警察に要望し、様々な状況から判断し規制することとなります。該当道路周辺については、過去の会議の中で検討したことがあり、生活道路として使用している住民の様子から、設置は困難との結論でした。【指導課】
13	北部小	光葉町二丁目9-1(光葉町2号機信号交差点)	登校時間帯の通行車両が多く、交通事故も多発している。橋の欄干が破損していることから、歩道に車が乗り上げる事故が発生し、児童が巻き添えになる可能性がある。	ガードレールの設置。	管理課	ガードレールは、歩行者等の横断に支障があるため設置できませんが、車止めであれば設置可能のため、設置します。【管理課】
14	北部小	光葉町一丁目38	草が児童の背丈をこえ、死角となり不審者に襲われる可能性がある。	定期的な草刈り。	指導課	整地されており、修繕等が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】
15	北部小	光葉町一丁目38～40(歩道)	年間を通して水が染み出ている。冬期は凍結することがあるため、転倒の恐れがある。	歩道に水が常に溜まることないように改善。	管理課	現地を確認したところ、側溝のグレーチング設置箇所を増やしており、排水対策済みのため、今回は様子を見ます。【管理課】
16	北部小	谷津443(北部学童からの道路)	グリーンベルトに設置されたポールが紛失している。	ポールの設置。	管理課	ポールの修繕を行います。【管理課】
17	北部小	谷津443(七光駅前東口からの道路)	草木が多く茂っているため不審者が心配される。	定期的な伐採および刈り込み。	指導課 防災安全課	管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】 既に設置されている防犯灯については、全てLED防犯灯になっています。【防災安全課】
18	北部小	谷津408-1	廃屋の屋根がブルーシートで覆われ、強風によってスレート瓦等が校地に飛散してきている。	廃屋の撤去。	防災安全課	所有者に対し、対応するように通知しました。【防災安全課】
19	北部小	谷津457	標識が汚れているため見えにくい。	標識の交換。	警察	標識の視認性に問題はないと思われます。【警察】
20	北部小	谷津781	ミラーが傾いている。	傾きの修繕。	管理課	ミラーの修繕を行います。【管理課】
21	福一小	木野崎1637-24～三ツ堀1300-8(万代～ふく八食堂前)	道路舗装状況が悪い。歩道の設置が必要である。また、昨年度から大型トラックの往来と路上駐車かなり増えている。	道路の舗装、歩道の設置。	道路建設課	三ツ堀1364-16付近(下流)から瀬万代に向かって、H23年度から道路整備を行いました。今後は、現状の道路の舗装補修工事を実施していきます。【道路建設課】

22	福一小	三ツ堀1398-8~1398(福一小前の道路)	交通量が多い。要望箇所付近はほぼ直角に曲がらなければならず。対向車も見えにくい危険箇所である。それにも関わらず、かなりの速度で車が通行して大変危険である。昨年、白線を引き直していただいているが、交通の様子は依然変わらない。	ゾーン30の適用やスクールゾーンの設置、ハンプ等の設置。	警察管理課	ゾーン30については、警察だけでは実現が困難であり、関係機関の協力が不可欠となるものです。車両の交通量は多く、危険であることは把握していますが、即効性のある規制は困難と思われます。【警察】区画線修繕を過年度実施済みのため、今年度は様子を見ます。【管理課】
23	福一小	木野崎337	車道が直角に曲がっており、車が膨らんで曲がってしまっている。また、そこから歩道に草が繁茂している状態である。	歩道の整備、速度注意喚起の路面標示。	管理課 市民生活課	路面表示の修繕を行います。【管理課】令和3年1月22日に「通学路につきスピード落せ」の注意喚起看板を設置しました。【市民生活課】
24	福一小	三ツ堀377-6	カーブミラーがあるが、風等で向きが変わることが多く、車両からの視界が悪くなっている。	カーブミラーの定期的な点検および固定。	管理課 指導課	定期点検を行っています。【管理課】修繕等が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】
25	福一小	三ツ堀1374(福一小西門から左折した道路)	雨天等に水たまりになり、歩く際に車道に大きく入らなければならない。	側溝等の排水設備の設置。	管理課	流末の確保等、整備に費用と時間を要するため、今回は様子を見ます。【管理課】
26	福二小	西三ヶ尾92-7	急な坂で道幅も狭い。舗装が悪く、危険な状態である。	道の整備および再舗装。	管理課	現地を確認したところ、将来的に舗装修繕は必要ですが、現時点では歩行者の通行に支障がないと思われるため、今年度は様子を見ます。【管理課】
27	川間小	中里454(松葉園前交差点)	横断歩道の設置がない。	横断歩道の設置。	警察	設置要望箇所の両側に歩行者の滞留場所がなく、安全が確保されていないため設置はできません。【警察】
28	川間小	船形1636(船方吉春線と市道12008号線の交差点)	16号線の信号が赤の時に大型車が抜け道として市道12008号線に右折で入ってきて非常に危険である。	右折禁止の措置。またはオレンジボールの設置。	道路建設課	昨年度、「右折を禁止するボールの設置は横断する一般交通も遮断してしまうことになり、設置できません。」と回答しており、同様となります。【道路建設課】
29	川間小	船形2850-1	大型車が頻繁に通るがガードレールがない、グリーンベルトが設定されたが、ガードレールの設置が望ましい。	ガードレールの設置。	管理課	昨年度、「歩道幅員が狭く設置が困難なため、設置はできません。」と回答しており、同様となります。【管理課】
30	川間小	船形2389-1	大雨が降ったときに車両通行不能になるほどの冠水になる。	冠水しないよう道路状況の改善。	管理課 指導課	現場の状況を確認しましたが、冠水は見られなかったため現状のまま様子を見ます。【管理課・指導課】
31	川間小	木間ヶ瀬落堀脇農道交差点	一時停止をせずに農道を直進してくる車との衝突事故が多い。	キャッツアイのような突起物の設置。または一時停止警告をはっきり目立つように設置(本校児童死亡事故現場)。	警察	破損していた一時停止標識はすでに補修済みとなり、標識の視認性は良好です。【警察】
32	川間小	船形1681~1687	路上にキャリアカーが頻繁に駐車しており、下校時の児童が通行するときの妨げとなっている。	路上での駐車車をしないようにするなど、児童の歩行路を確保してほしい。	警察	複数回にわたり現場を確認していますが、車両の駐車車が確認できません。現時点で駐車禁止等の交通規制は困難と思われます。【警察】
33	川間小	中里1497-7	立て看板が固定してなく、ほとんど立ってかけてある状態、強風等で児童に当たるなどの危険がある。	看板を固定する。あるいは撤去する等。	指導課	環境保全課に対応を依頼しました。【指導課】
34	岩木小	岩名二丁目7-37(ノノン前交差点)	交差点付近の安全確保ができない。	歩道にガードレールかボールの設置。	管理課	昨年度、「現地を確認したところ、ガードレールは、歩行者等の横断に支障があるため設置できません。車止めであれば設置可能ですが、他の交差点と比べ、安全性が確保されていることから、今年度は様子を見ます。」と回答しており、同様となります。【管理課】
35	清水台小	清水673-64	交差点に白線で示された「止まれ」の表示と停止線が消えかかっている。自転車や車が坂道を下る場合、スピードを出したまま交差点を通過する可能性があり、危険である。	白線の標示を書き直してほしい。	警察	本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警察】
36	清水台小	清水673-149	交差点に白線で示された「止まれ」の表示と停止線が消えかかっている。	白線の標示を書き直してほしい。	警察	本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警察】
37	柳沢小	柳沢134	暖かくなるとスズメバチが多数発生し、登下校時に危険がある。	木のくぼみなどを埋めるなど。	指導課	環境保全課に対応を依頼しました。【指導課】
38	柳沢小	柳沢139(柳沢西山市民の森)	昨年度の台風により倒木あり。現在、他の木により倒れていないが、いつ通学路に倒れてくるか不安。また、あまり整備の手が入っていないため、ごみが多く捨てられている。	倒木の撤去。整備の手を入れてほしい。	指導課	みどり水のまちづくり課に対応を依頼しました。【指導課】
39	柳沢小	柳沢122(国道16号線脇)	春から秋にかけて雑草が生い茂るせいか、粗大ごみや生活ごみがよく捨てられている。車も捨てられている。	廃車の撤去。雑草等を刈り取る定期的な環境の整備。	指導課	千葉県国道事務所柏維持修繕出張所及び管理課管理係に、廃車の撤去および草刈り等を依頼しました。【指導課】
40	柳沢小	柳沢132(ローソン野田柳沢店裏)	春から秋ごろまで、雑草が生い茂り歩道の方まで伸びてくるため児童が通行するときに、車道へと広がって歩かなくてはならない。また、整備していないため、ごみの廃棄も多く見られる。	定期的な環境の整備。ごみの撤去。	指導課	環境保全課に対応を依頼しました。【指導課】
41	柳沢小	野田840(ライフケアセンター前交差点)	ボールが3本立っているが柔らかいため車の衝突を食い止めることは不可能と考える。グリーンベルトにはなっているが、先の住宅路からの登下校児童は多いため不安。通過する車両のスピードも出ているものが多い。	横断歩道脇よりボール付近までガードレールを設置。	管理課	昨年度に共同現地診断を行い、指摘事項を踏まえた安全対策を実施済みのため、今回は様子を見ます。【管理課】
42	柳沢小	吉春211(東葛クリニック前交差点)	道路を横断する児童の数が増えてきている。T字路に入る時にふくらむ車両がいる。吉春新道は直線のため速度を出している車が多い。	短くてもよいので吉春側にガードレールの設置。横断歩道手前の路面に横断歩道の標示。	警察 管理課	横断歩道の標示は良好となります。【警察】ガードレール設置のスペースが確保できないため、設置できません。【管理課】
43	柳沢小	清水公園東二丁目14~15	春から秋にかけて歩道の両側から雑草が生い茂り通りにくい。	雑草等を刈り取る定期的な環境整備。	指導課	管理課管理係に対応を依頼しました。【指導課】

44	山崎小	山崎2064-2(交差点)	横断歩道がないことで、安全指導の保護者が児童を渡らせるときに、やりにくい。車の運転者も横断歩道があれば意識ができる。	横断歩道の設置。	警察	横断者が僅少であることや、設置した場合に歩行者の滞留場所がないので、横断歩道の設置は困難と思われます。【警察】
45	山崎小	山崎2380-2(交差点)	横断歩道がないことで、安全指導の保護者が児童を渡らせるときに、やりにくい。車の運転者も横断歩道があれば意識ができる。	横断歩道の設置。	警察	横断者が僅少であることや、設置した場合に歩行者の滞留場所がないので、横断歩道の設置は困難と思われます。【警察】
46	尾崎小	尾崎1443-1(尾崎第6区自治会館前交差点)	交差点内横断歩道の白線が消え、通行者も歩行者も横断歩道と気づかない。	白線の引き直し。	警察	本部に補修依頼を行っており、現在対応中となります。【警察】
47	尾崎小	尾崎1323	前面道路の歩道白線が消えており、通行しづらくなっている。	白線の引き直し。	管理課	区画線の修繕を実施します。【管理課】
48	みずき小	みずき四丁目交差点	道幅が広いため横断に時間がかかる。児童が横断し終える前に自動車を通り、児童と接触するおそれがある。	信号機の設置。	警察 市民生活課	信号機の設置については、令和3年3月4日付で信号機設置要望を警察に提出済みです。【市民生活課】 設置要望箇所として受理しますが、信号機は、必要性の高い場所から優先的に設置を検討していくことになります。【警察】
49	みずき小	みずき四丁目6-2	児童が登下校で通行するが、「スピード落せ」という路面標示が消かかっている。	路面標示の補修もしくは看板の設置。	管理課	路面表示の修繕を行います。【管理課】
50	みずき小	みずき二丁目160(遊歩道入口)	児童が登下校で横断するが、「横断者注意」という路面標示が消かかっている。	路面標示の補修。	管理課	路面表示の修繕を行います。【管理課】
51	みずき小	山崎726-1	児童が登下校で通行するが、路肩線が消えかかっている。	路面標示の補修。	管理課	路面表示の修繕を行います。【管理課】
52	木間ヶ瀬小	木間ヶ瀬3205-1	道路幅が狭く、危険であるので、歩行者が通ることができない。	道路幅の拡張。	県土木	R2年度では用地買収を行うための準備作業を進めているところです。用地買収が済み次第、歩道整備を進めていきます。引き続き地域の方々の協力を得ながら整備を進めてまいります。【県土木】
53	木間ヶ瀬小	木間ヶ瀬3423	道路の脇の崖が崩れ落ちてきていて危険である。	崖の修復と補強。	道路建設課	H31年度より歩道を整備するため、市道93057号線の道路拡張を実施しており、R4年度の完成供用を予定しています。【道路建設課】
54	木間ヶ瀬小	木間ヶ瀬2461	側溝に蓋がないので危険である。	側溝に蓋の設置。	管理課	昨年度、「側溝の構造上、蓋の設置を想定していません。」と回答しておりますので、同様となります。【管理課】
55	二川小	柏寺296(JA前交差点)	赤信号待機時に左折する車に巻き込まれる恐れがある。	ポストコーン、ボールの設置。ガードレールの設置。	指導課	ボールが設置されており、修繕等が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】
56	二川小	桐ヶ作418	横断歩道およびガードレールが設置されていない。	横断歩道、ガードレールの設置。もしくはグリーンベルトの設置。	管理課	ガードレールおよびグリーンベルト設置のスペースが確保できません。外側線の修繕を行うことにより、安全性を確保する方向で検討します。【管理課】
57	二川小	なみき四丁目22	交通量が多く、児童の横断時に支障がある。	信号機の設置。	警察 市民生活課	信号機の設置については、令和3年3月4日付で信号機設置要望を警察に提出済みです。【市民生活課】 設置要望箇所として受理しますが、信号機は必要性の高い場所から優先的に設置を検討していくことになります。【警察】
58	二川小	なみき四丁目16	「急カーブ注意」の路面標示が薄れてきている。	路面標示の補修。	管理課	路面表示の修繕を行います。【管理課】
59	第一中	柳沢20-7	暫定的なT字路で、抜け道として使用する自動車が多い。	信号または横断歩道をつけてほしい。	道路建設課	H31年度より主要地方道つば野田線のバイパスを整備するため、堤台柳沢線2工区の道路整備を行っております。【道路建設課】
60	東部中	金杉2317-1(東部駐在所前)	カーブミラーに青いスプレーがかけていて見づらい。	カーブミラーをきれいなものにしてほしい。	管理課	カーブミラーの修繕を行います。【管理課】
61	東部中	目吹1883	T字路左折のカーブミラーの向きが悪く、左折側が見えない。	カーブミラーの向きを調整してほしい。	管理課 指導課	定期点検を行っています。【管理課】 修繕が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】
62	東部中	目吹1524-2~1453	人や車通りが少なく、自転車で乗った男性が叫んでいることがある。	パトロールを強化してほしい。	指導課	青少年課に対応を依頼しました。【指導課】
63	東部中	柳沢289	カーブミラーの向きが悪く、左折側が見えない。	カーブミラーの向きを調整してほしい。	管理課 指導課	定期点検を行っています。【管理課】 修繕が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】
64	東部中	金杉(東部小~東部中周辺)	グリーンベルトの道路が陥没していたり、塗装が消えていたりする。	道路を修繕してほしい。	管理課	グリーンベルトの修繕を検討します。【管理課】
65	東部中	目吹1916-5	横断歩道がなく、県道を渡ることが困難である。	横断歩道を設置してほしい。	警察	横断者が僅少であることや、道路形状(勾配)等の観点から、横断歩道の設置は困難と思われます。【警察】
66	東部中	目吹1921-11	高頻度で冠水する。	土地を整備してほしい。	管理課	流末の確保等、整備に費用と時間を要するため、今回は様子を見ます。【管理課】
67	北部中	谷津673(北部中前道路)	近年の交通量の増加により登下校する生徒にとって危険であるため。	横断歩道設置、グリーンベルト設置。路面標示設置。	警察 指導課	設置要望箇所の両側に歩行者の滞留場所がなく、安全が確保されていないため設置はできません。【警察】 昨年度、「道路幅員が確保されておらず歩車分離が困難なため、歩道の設置はできません」と回答しておりますので、同様となります。【指導課】
68	七光台小	蕃昌58(ラーメン花月の向かい)	横断歩道がない。	横断歩道の設置。	警察	今後、各関係機関と協議し、設置が可能か否かを検討していきます。【警察】
69	七光台小	七光台20-1	正門の壁のため、右側から歩いてくる児童の姿が見えない。	停止線を引く、「一時停止」の標識の設置、道路の向かいにミラーを設置など、注意を促すものを設置する。	指導課	会議の中で検討した結果、道路形状から標識やミラー等の設置ができない箇所となります。児童や保護者等への啓発をお願いします。【指導課】
70	七光台小	七光台258-1	停止線、「止まれ」の路面標示の消え、かすれがある。	停止線、「止まれ」の路面標示の補修。	警察	本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警察】
71	七光台小	七光台298-26	停止線、「止まれ」の路面標示の消え、かすれがある。	停止線、「止まれ」の路面標示の補修。	警察	本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警察】
72	七光台小	七光台366-7	停止線、「止まれ」の路面標示の消え、かすれがある。	停止線、「止まれ」の路面標示の補修。	指導課	標示の補修がされており、修繕等が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】

73	七光台小	七光台399-6	停止線、「止まれ」の路面標示の消え、かすれがある。	停止線、「止まれ」の路面標示の補修。	指導課	標示の補修がされており、修繕等が必要な箇所が確認できませんでした。【指導課】
74	七光台小	七光台305-23	停止線、「止まれ」の路面標示の消え、かすれがある。	停止線、「止まれ」の路面標示の補修。	警察	本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警察】
75	七光台小	七光台341-11	停止線、「止まれ」の路面標示の消え、かすれがある。	停止線、「止まれ」の路面標示の補修。	警察	本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警察】
76	七光台小	谷津1212-2	停止線、「止まれ」の路面標示の消え、かすれがある。	停止線、「止まれ」の路面標示の補修。	警察	本部に補修依頼を行っており、順次対応予定となります。【警察】
77	第一中	中野台1217(愛宕駅踏切付近歩道)	歩道が狭い。	歩道の拡幅。	愛宕駅周辺地区市街地整備事務所	県道つくば野田線の道路及び歩道拡幅整備については、引続き、千葉県に要望してまいります。事業の長期化も予想されることから、代替路として愛宕駅西口駅前広場の整備進捗にあわせて、東西自由通路を介した新たな通学路を指定し、安全な歩行空間が確保される予定となっております。【愛宕駅整備事務所】
78	宮崎小	宮崎123	歩道が狭い。	歩道の拡幅。	県土木道路建設課	県事業として都市計画道路中野台鶴巻線の整備を進めており、その中で歩道確保のための整備を行ってまいります。【県土木】【道路建設課】
79	清水台小	清水公園駅入口交差点付近	清水公園駅入口付近で通学児童が歩きにくい。	歩道の設置。	県土木道路建設課	県事業として都市計画道路清水上花輪線の整備を進めており、清水公園駅入口交差点については用地買収が完了次第、整備を行ってまいります。【県土木】 県事業として都市計画道路清水上花輪線の整備と併せて清水公園駅前線の整備を行ってまいります。【道路建設課】
80	山崎小	山崎1933~2030	道路面にひび割れが見られる。	道路の舗装・整備。	県土木道路建設課	対象箇所は県事業として都市計画道路今上木野崎線の整備を進めていますが、現在は市道のためひび割れについては野田市で修繕を行ってまいります。【県土木】【道路建設課】
81	関宿中央小	東宝珠花545-2(いちいのホール入口)	大型車両が通る道路であり、横断する児童の待機スペースが狭いので危険である。	歩道の拡幅。	県土木道路建設課	県事業として都市計画道路東宝珠花柏寺線の整備を進めており、用地買収が完了次第、待機スペース確保のため交差点部の整備を行ってまいります。【県土木】【道路建設課】
82	関宿小 関宿中	関宿台町357~関宿元町1401	道路開通に伴い、交通量の増加が考えられる。	道路の舗装・整備。	県土木道路建設課	県事業として主要地方道境戸線バイパスの整備を行っており、道路開通後、道路拡幅については検討してまいります。【県土木】【道路建設課】
83	中央小	野第163号踏切付近	児童が歩く道幅が狭い。	歩道の整備。	道路建設課	連続立体交差関連事業と併せ現道拡幅及び交差点改良のため、都市計画道路中野台中根線の整備を行っており、R5年度末に完成供用を予定しています。【道路建設課】
84	川間小	中里1196-7~1435-4	児童が歩く道幅が狭い。	歩道の整備。	道路建設課	H30年度より歩道を整備するため、市道2040号線の道路拡幅を実施しています。【道路建設課】
85	木間ヶ瀬小	木間ヶ瀬3816-3付近	車がすれ違うことがやっとなで歩道が確保できない。	歩道の拡幅。	県土木道路建設課	小学校周辺の安全対策を第一に、木間ヶ瀬小学校から木間ヶ瀬中学校までの歩道整備を優先して実施しているところです。また、県事業として主要地方道我孫子関宿線の整備を行ってまいります。【県土木】【道路建設課】
86	木間ヶ瀬中	木間ヶ瀬3393-1~木間ヶ瀬350	生徒の安全確保のため。交通事故の発生が複数回あったため。	道路に減速の標示や速度減速の看板表示。歩道の設置。	県土木道路建設課	R1年度にカーブ区間についてカラー舗装や減速表示などの注意喚起を実施しました。【県土木】【道路建設課】
87	木間ヶ瀬小 木間ヶ瀬中	木間ヶ瀬3447-1~3492	児童生徒が歩く道幅が狭い。	歩道の整備。	道路建設課	H31年度より歩道を整備するため、市道93057号線の道路拡幅を実施しており、R4年度の完成供用を予定しています。【道路建設課】