

通し番号	学校名	5年度 要望箇所住所等	5年度 現在の問題点	5年度 要望内容	担当課	今回の回答
1	中央小	野田市野田378-1付近から野田市野田243-3付近まで(茂木本家住宅前～茂木本家美術館手前の直線道路まで)	歩道がない。歩道と側溝までの幅が狭い。側溝に蓋がないため危ない。	道の右側の側溝に蓋の設置。また、ガードレールまたはオレンジボールの設置。	道路サービス課	側溝の構造上、蓋をかけることができません。今後、歩行者側が広がるよう外側線の位置を調整することを検討します。
2	中央小	野田389-4～457-2	児童が歩く道幅が狭い。	歩道の整備。	道路建設課	連続立体交差関連事業と併せ現道拡幅及び交差点改良のため、都市計画道路中野台中根線の整備を行っており、R5年度末に一部完成予定です。R6年度以降も都市計画道路を延伸していく予定です。
3	宮崎小	宮崎6-21地先路上から宮崎6-30地先路上	グリーンベルトの色が薄い。	イオンから見て右側に引いてあるグリーンベルトの色を塗り直し。	道路サービス課	来年度グリーンベルトの修繕を実施します。
4	東部小	鶴峯220付近	ゾーン30にはなっているが、スピード超過の車が多く見られる。国土交通省前の道幅が狭く、車との接触が考えられる。	スピード超過車両の取締り強化。車道と歩道の間にボールを追加設置。	警察 道路サービス課	随時取締りを実施します。【警察】横断歩道の滞留箇所には、複数のラバーボールが設置されており、安全対策は十分です。【道路サービス課】
5	東部小	目吹1365-2付近(目吹郵便局)から目吹172-29付近	歩道には緑色の線が引かれているが、歩道と車道の距離が近い。また、見通しの悪い道にもかかわらず、スピードを出す車が多く見られる。毎年、保護者から、危険であるという報告を受けている。	スピード超過車両の取締り強化。グリーンベルトからガードレールへの変更。また、グリーンベルトの塗り直し。	警察 道路サービス課	速度超過抑止対策を検討します。【警察】幅員が確保できないためガードレールの設置はできません。今後、グリーンベルトの修繕を検討します。【道路サービス課】
6	東部小	目吹40-1付近の道路	グリーンベルトが敷かれた歩道が片側にしかなく、もう一方側に自宅がある児童は、見通しの悪いカーブ手前の横断歩道のない道路を横断して危険。	有限会社ヤチ前に横断歩道の設置。	警察	要望場所の前後がカーブのため、横断歩道は設置できません。
7	東部小	金杉2334(細い路地からコインランドリー駐車場へ渡る場所)	複雑な5差路となっている場所で、車の通行量多い。その上、柳沢新田公園(岡田病院側)からふわふわ方面へ登校する児童がおり、路地からふわふわ駐車場へ渡る際大変危険。	横断歩道の設置。	警察	要望場所は、歩行者が待つ場所がないため、設置はできません。
8	南部小	野田市山崎1203-1～1203-3付近	車両の通行が多く、児童の横断が困難である。また、スピードを出している車両も多い。	注意喚起と児童の横断場所の一元化を図って安全確保をするために、横断歩道や路面標示の設置や取締りの強化を実施。	警察 道路サービス課	速度超過抑止対策を検討します。【警察】要望箇所には既に複数の路面標示があり、これ以上の設置はできないため、同路線内で路面標示「学童注意」を新設しました。【道路サービス課】
9	北部小	谷津443(七光台駅東口からの道路)	草木が多く茂っているため防犯上の心配がある。	定期的な伐採および刈り込み。	道路サービス課	除草を実施しました。
10	北部小	谷津801地先	雷雨など大雨の際、冠水し通行できないことがある。地域の方から心配の声が上がっている。	排水溝または、雨水枡の設置。	道路サービス課	冠水の程度は著しくひどくないため、排水溝または、雨水枡の設置は今後の検討とし、雨天時の様子を注視してまいります。

11	北部小	光葉町一丁目38	草が児童の背丈をこえ、死角となり見通しが悪く、防犯上危険である。	定期的な草刈り。	道路サービス課	除草を実施しました。
12	北部小	谷津384番地 北部公民館前から北部小に向かい、一つ目のT字路まで	通学路であるが、グリーンベルトがない。登下校の際、車の往来があり危険。	道路北側にグリーンベルトの設置。	道路サービス課	今後グリーンベルトの設置を検討します。
13	福田第一小	野田市三ツ堀1300 - 10 (株) 万代、木野崎1637 (株) 野澤屋の前あたりの歩道	学校から歩いていくと歩道がなくなり、ポールが立っている部分もあるが、雑草が生い茂っており歩けない部分がある。歩道と車道の境界が曖昧な状態が続いている。スピードを出して走ってくる車をよく見かける。	ゴルフ場側に突き当たりまで白線の設置。安全に歩くスペースを確保するために定期的な除草作業。スピードを出している車の取締り強化。	警察 道路サービス課	速度超過抑止対策を検討します。【警察】十分な幅員が確保できないため、外側線の設置はできません。除草を実施しました。【道路サービス課】
14	福田第二小	上三ヶ尾自治会館付近の側溝 野田市下三ヶ尾700-3	上三ヶ尾自治会館付近の側溝の蓋と蓋の間に隙間があり、児童の足が入ってしまう可能性がある。	側溝の蓋をつめて隙間をなくす。	道路サービス課	側溝の隙間埋めを実施しました。
15	福田第二小	西三ヶ尾710-3	「一時停止」標識のあるT字路交差点の形状問題。主要道路がT字路付近でカーブしており見通しが悪い。信号や横断歩道等がなく、児童が横断する際とても危険。	T字路交差点の形状改善。	警察 道路建設課 道路サービス課	現状の交差点の場合、道路の線形や見通しの状況から信号機、横断歩道の設置は困難です。【警察】ガードレールの位置調整を実施しました。【道路建設課】【道路サービス課】
16	福田第二小	野田市西三ヶ尾667付近	「とまれ」の文字が消えている。	文字の塗り直し。	警察	補修を検討します。
17	福田第二小	野田市西三ヶ尾1000-1	スピードおとせの表示が薄くて見えない。	看板の付け替え。	市民生活課	付け替えを実施しました。
18	福田第二小	西三ヶ尾1020付近	「とまれ」の文字が消えている。	文字の塗り直し。	警察	補修を検討します。
19	福田第二小	下三ヶ尾824付近	「とまれ」の文字が消えている。	文字の塗り直し。	警察	補修を検討します。
20	福田第二小	上三ヶ尾461付近	「とまれ」の文字が消えている。	文字の塗り直し。	警察	補修を検討します。

21	福田第二小	上三ヶ尾434-4付近	「とまれ」の文字が消えている。	文字の塗り直し。	警察	補修を検討します。
22	福田第二小	下三ヶ尾990付近	ガードレール等がなく、道路わきの湿地帯に落ちる危険性がある。	ガードレール又はガードポール、フェンス等の設置。	道路サービス課	転落防止柵を設置しました。
23	川間小	中里868-3	強い雨が数時間降ると、必ず冠水が起こり、児童は冠水部分を超えるには車道に出ることになり、危険である。	川間小学校裏門と多摩運送の間の排水溝から、道路の路側帯（グリーンライン）側に最大約7m以上冠水するので、定期的な排水溝の清掃等、完遂対策の実施。	道路サービス課	側溝清掃を実施しました。
24	清水台小	野田市桜の里2丁目438-87付近（ベインシアさくらの里店付近）	さくらの里方面から清水台小に通学する子供が多く通る交差点で、商業施設も近くにあるので車の通りは比較的多い。しかし、横断歩道は設置されおらず危険。	歩道があるベインシアの駐車場側から、賃貸アパート「ハウス四季」方面に伸びる形に横断歩道の設置。	警察	R5.10.19に横断歩道を設置しました。
25	清水台小	野田市堤台548-3 付近	交差点が小さいので、車の交差点認識が薄い。また、車は一時停止マークがないので、止まらずに通過する車が散見される。	地面の「十字線」と「交差点注意」の文字の補修。一時停止の設置。	警察 道路建設課 道路サービス課	幅員狭小のため安全対策について道路管理者と協議します。【警察】令和5年度の東寺山舗装補修工事で、「十字線」と「交差点注意」を設置しました。「一時停止」の設置は規制路面標示のため、既存表示のとおり「ドット線」を設置しました。【道路建設課】【道路サービス課】
26	清水台小	野田市清水199-5付近 流山街道デイスサービスなごみ前交差点から、千葉電気前交差点までの直線道路	抜け道として車の交通量が多く、スピードを出す車も多い。通学時間帯は、愛宕駅方面へ向かう歩行者、自転車も多く、清水台小児童はそれらの人の流れ逆行する形になるので、避けるために道路へ大きくはみ出してしまふことがある。	流山街道デイスサービスなごみ前交差点を背に千葉電気前交差点まで、左側に歩行者用の白線を引く。注意喚起の標示。	道路サービス課	幅員が確保できないため、外側線は設置できません。路面標示「学童注意」を新設しました。
27	清水台小	野田市清水199-5 (千葉電気前交差点)	信号のない交差点で、三方向から車が来る上に、見通しが悪い。横断歩道に歩行者がいても、止まらない車がいるため、子ども達は渡って良いか判断しづらく、非常に危険。	カラー舗装するなどT字路であることを示す注意喚起標示の設置。止まらない車に対する取締りの強化。	警察 道路サービス課	安全対策について検討します。【警察】路面標示「横断者注意」を新設しました。【道路サービス課】
28	清水台小	野田市中野台66-5 (高橋商店付近)	道幅が狭く、塀などで見通しが悪いうえに、通り抜けの為にスピードを出している車が多いため危険。交差点に白線で示された「止まれ」と停止線の標示が消えかかっている。	取締りの強化。学校を背に塀に向かって横断歩道の設置と道路に書いてある2か所の「止まれ」と一時停止線の補修。	警察	「止まれ」の補修を検討し、速度超過抑止対策を検討します。横断歩道の設置は、歩行者が待つ場所がなく設置は困難です。
29	清水台小	野田市中野台50-3 (堤台児童遊園付近)	道幅が狭く、見通しが悪いうえに、通り抜けの為にスピードを出している車が多いため危険。	取締りの強化。カラー舗装するなど交差点であることを示す注意喚起標示の設置。	警察 道路サービス課	速度超過抑止対策について検討します。【警察】路面標示で赤四角を新設しました。【道路サービス課】
30	清水台小	野田市堤台178付近	朝の通勤時にも重なるため児童の横をスピードを出して走っていく車が見受けられる。また、児童の横断が困難である。	取締りの強化。グリーンベルトがあるミニストップ側から「江戸川」方面に伸びる形に横断歩道の設置。	警察	速度超過抑止対策について検討します。道路線形がカーブであるため、横断歩道の設置は困難です。

31	清水台小	野田市清水641-12（野田清掃付近）	車の通りがとて多く、スピードを出して走行しているため危険。	取締りの強化。野田清掃を背に上田自動車に向かって道の左側に白線の設置。	警察 道路サービス課	速度超過抑止対策について検討します。【警察】 幅員が確保できないため、外側線の設置は出来ません。【道路サービス課】
32	清水台小	野田市さくらの里1-3-1付近	悪天候の後は、倒木などがあり、道を塞いで通行できないことがある。背の高い木や土砂崩れがおきそうな斜面も散見される。	草刈りや倒木の除去、フェンスの設置等、定期的な管理や安全対策の実施。	道路サービス課	除草を実施しました。
33	清水台小	野田市中野台117付近（岡安たばこ店付近）	元祥中野台店方面から清水台小に通学する児童が通る道路で、車の通りがかなり多い。	通学路の標識が腐食しているため、取り替え。注意喚起の道路標識の設置。	道路サービス課	標識交換を実施しました。消えかかっている路面標識については来年度修繕を実施します。
34	柳沢小	清水公園東1丁目5～1丁目28（吉春橋の交差点）	横断歩道はあるが、スピードを出して通過する車が多く止まらないことがあるため、児童がなかなか渡れない。オレンジポールがはずれている。	取締りの強化。押しボタン式信号の設置。オレンジポールの修繕。	警察 道路サービス課	速度超過抑止対策及び押しボタン式信号機の要望を検討します。【警察】 ラバーポールの修繕を実施しました。【道路サービス課】
35	柳沢小	柳沢134-2（柳沢小学校前横断歩道）	横断歩道はあるが、スピードを出して通過する車が多くなかなか渡れない。	取締りの強化。押しボタン式信号の設置。	警察	速度超過抑止対策及び信号機の設置要望を検討します。
36	柳沢小	柳沢123-2	スクールゾーンの通行制限がわかりづらい。多くの車が7:00～8:30に進入する。	侵入車両の取締りの強化。通行制限標識をわかりやすい場所に設置。スクールゾーンがわかる道路標識の設置。	警察 道路サービス課	要望場所は、既に交通規制の範囲内となります。国道に接する道路から規制区間となります。標識は規制入口に設置しています。【警察】 路面標識「スクールゾーン」の設置箇所が確保できないため、設置は困難です。【道路サービス課】
37	山崎小	野田市山崎2726市民の森付近	市民の森の木が電線にかかっている。	樹木がせり出しているため、定期的な枝の剪定。	道路サービス課	管理者へ通知しました。
38	山崎小	野田市山崎433-64 緑ヶ丘公園付近	歩道がなく、車と歩行者（児童）がすれすれを通らなくてはならない。雨天時は傘をさすので、さらに危険が増す。	歩道もしくはグリーンベルトの設置。	道路建設課 道路サービス課	外側線や路面標識により注意喚起がなされ、ガードパイプも設置されていることから安全対策は十分です。【道路建設課】【道路サービス課】
39	山崎小	野田市山崎2585-1付近	道路の白線やグリーンベルトがほとんど消えかかっている。	運転手にもよく伝わるように、濃く線を引き直す。	道路サービス課	グリーンベルトの修繕を実施しました。
40	岩木小	岩木小学校南側道路交差点（野田市岩名2丁目12-1）	正門前の道路交差点付近の止まれ表示が消えている。	交差点の「止まれ」標識の塗り直し。	警察	要望場所は、以前一時停止のある交差点でした。現在は信号機が設置してあるため、一時停止の規制はありません。

41	岩木小	川間駅南中央公園東側道路 (野田市岩名2丁目38)	道路センターライン(白の実線)、 交差点の表示が消えている。	標示の塗り直し。	道路サービス課	他の工事での復旧を確認しました。
42	岩木小	野田市岩名2丁目15地先交 差点	東から西方への交差点が街路樹に よって覆われ見えない。 交差点の横断歩道標示が薄くなっ ている。	街路樹の葉を信号が見える ように剪定。 横断歩道標示を塗り直し。	警察 みどりと水のまちづくり課	補修を検討します。【警察】 当該路線の街路樹剪定は、令和5年度の冬剪 定を実施しました。【みどりと水のまちづく り課】
43	岩木小	岩木幼稚園付北側道路 (野田市五木341地先)	登下校の際、多くの児童が光葉町方 面から歩いてくる。車の通行量も多 く危険である。	岩木幼稚園側の白線内にグ リーンベルトの設置。	道路サービス課	今後グリーンベルトの設置を検討します。
44	岩木小	岩木小学校南側歩道 (野田市岩名2丁目12-1)	登下校で多くの児童が歩くため、歩 道が狭く、登下校中の車の通行量も 多く危険である。	歩道の拡張や車両が歩道付 近を通らないようにオレンジ ポールや白線の設置。	道路建設課 道路サービス課	幅員は確保されており、マウンドアップ式の 歩道であることから安全対策は十分です。 【道路建設課】【道路サービス課】
45	岩木小	岩木小学校西側道路 (野田市岩名2丁目12-1)	校門付近に車が停車していることが あり、登下校の際に見通しが悪く危 険。	注意喚起の標示や看板の設 置。	道路サービス課 市民生活課	今年度は登下校の時間帯に停車する車が確認 できませんでしたが、今後パトロールを続け ていく中で、停車する車が確認できましたら 警察に相談して改善を目指します。【道路 サービス課】 注意喚起看板を設置できる電柱がないため設 置できませんので、岩木小学校に「やめよう 迷惑駐車」の看板を提供しました。【市民生 活課】
46	七光台小	蕃昌57(主要地方道結城野 田線)	常に交通量が多い道路だが、ガードレ ールがない。	歩行者が安全に通れるガ ードレールの設置。	県土木事務所	道路沿線に駐車場があり、ガードレールを設 置することが困難であるため、路肩につい て、緑色のカラー舗装を行いました。
47	二ツ塚小	野田市二ツ塚597-11	フェンスが曲がっていたり、打ち付 けてあるコンクリートが見えていた りしており、土砂崩れ等による崩落 が心配される。	フェンス等の点検実施。	道路サービス課	点検を実施したところ、フェンスについては グラつき等の問題はありませんでした。
48	みずき小	みずき4-19-1(オウムのだ みずき前交差点 みずき4丁目 交差点)	道幅が広い横断に時間がかかる。 児童が横断をし終える前に自動車 が通り、児童と接触する恐れがある。多 くの保護者からも要望を受けてい る。	信号機の設置。	警察	信号機の設置要望を検討します。
49	みずき小	みずき3-1-2(資料館前歩 道)	児童の通学路であるが、トラックがよく通 るので、児童との接触の危険と雑草や 街路樹付近の整備がされていないた め車が見えづらく、危険がある。	7時10分から7時50分頃に 児童が通行するので、定期的 な取り締まり。街路樹の枝 や雑草の整備。	警察 みどりと水のまちづくり課	安全対策について検討します。【警察】 街路樹植樹帯の除草作業は年2回実施して おり、令和5年度は6月に1回目を実施済 み、10月に実施済みです。街路樹の枝剪定 は落葉後にあらためて現地確認した結果、 現在のところ支障なしと判断しました。 【みどりと水のまちづくり課】

50	みずき小	みずき4-12-1(みずき4丁目公園付近遊歩道沿い)	遊歩道がある道側から大通りに侵入する車が一時停止することなく曲がることがあるので、接触の恐れがある。学童に注意の路面標示が消えている。	一時停止の設置もしくは、注意喚起看板設置。路面標示の補修。	警察 市民生活課 道路サービス課	安全対策の設置について道路管理者と協議します。【警察】 「この先交差点 スピード落とせ」の看板をH28.6.16設置済みです。注意喚起看板を設置できる電柱がないため追加設置はできません。【市民生活課】 路面標示が多数設置されており、安全対策は十分です。【道路サービス課】
51	みずき小	みずき2-19	みずき小前の道路は50km/h規制であり、スピードを出して通過する車が多い。	30～40kmに速度規制の変更。	警察	現状の道路は、車道と歩道が分離され、歩道も整備されている道路です。交通状況を調査して検討します。
52	みずき小	みずき3丁目1(ココス前交差点)	スピードを出して走行する車両が多い。朝は道が混雑していて右左折できない車両が横断歩道を塞いでいる。	歩車分離式信号へ変更。	警察	要望交差点は、交通量が多く埼玉県と国道を結ぶ道路であることから、交通量等総合的に勘案し検討します。
53	みずき小	山崎貝塚22番地付近	登下校の時間に路上駐車があり、見通しが悪く危険。	路上駐車への取締り強化。	警察	駐車抑止対策について検討します。
54	みずき小	みずき3-3-10付近(3丁目)	児童と車の接触の危険がある。	一時停止の設置もしくは、横断歩道の設置。	警察	現在のところ、見通しの良い交差点であり、通過道路ではないため一時停止等の設置は考えていません。
55	みずき小	野田のみずき3-6-15 野田のみずき3-7-12	野田のみずき3-6-15と野田のみずき3-7-12の民家そばの交差点、及びその間の道路を通行する車がスピードを出したまま通行して危険。	一時停止の設置等、スピード抑止の対策。	警察 道路サービス課	一時停止の設置等については、困難と考えます。【警察】 路面標示が多数設置されており、安全対策は十分です。【道路サービス課】
56	みずき小	野田のみずき2-9-1	みずき動物病院横の道路から大通りに出る際に、一時停止がないため、車が止まらずに歩道付近まで出てくる。	大通りへ出る車に対して、一時停止の設置。	警察	車両は、左折のみの進行方向のため一時停止は設置しません。道路管理者と安全対策を検討します。
57	みずき小	みずき1-14-60(住宅街の出入り口)	車両が道を塞いで児童が通れないことがある。	道を塞がないように白線や注意喚起等の設置。	道路サービス課	現地を確認したところ、登下校の時間帯に停車する車が確認できませんでしたが、今後パトロールを続けていく中で、停車する車が確認できましたら警察に相談して改善を目指します。白線と路面標示については、劣化状況を確認しながら、適切な時期に修繕をしてまいります。
58	みずき小	野田市今上1226-3	今上上下谷自治会館入口付近を通行する車が制限速度を超えて通行している。下校時にみずき1丁目側から道路を横断する際に見通しも悪いいため危険。	野田南部5号井戸のみずき1丁目住宅街へ上がる階段を結ぶように横断歩道の設置。また、車両に対する注意喚起標示の設置。	警察 道路サービス課	要望の路線は、随時速度取締りを実施しています。横断歩道の設置は歩行者が待つ場所がなく設置は困難です。【警察】 路面標示「歩行者注意」を新設しました。【道路サービス課】
59	木間ヶ瀬小	木間ヶ瀬4017付近(交差点)	横断歩道の白線や路面標示が消えている。	横断歩道を濃く引き直し。また、路面標示の塗り直し。	県土木事務所 警察 道路サービス課	外側線等の区画線について、本年度、補修を行いました。【県土木事務所】 横断歩道の補修を実施します。【警察】 今後外側線の修繕を検討します。【道路サービス課】

60	二川小	野田市なみき1丁目13 交番前	車両の通行が多く、児童が横断歩道を渡りづらい。横断歩道や路面標示も薄くなっている。	信号機の設置。取締りの強化。横断歩道や路面標示の補修。	警察 道路サービス課	信号機の設置要望を受けています。取締り及び横断歩道の補修を実施します。【警察】 交差点中心部の右左折の方法を示す区画線の修繕を実施しました。【道路サービス課】
61	二川小	なみき3丁目33-1(なみき齒科前交差点)	車両の通行が多く、児童が横断歩道を渡りづらい。	信号機の設置。取締りの強化。	警察	信号機の設置要望を受けています。安全対策について検討します。
62	二川小	親野井146(「親野井市民の森」の脇の通り)	樹木が生い茂っており、道も暗いため、防犯上危険である。	防犯カメラの設置。樹木等の剪定。	市民生活課 道路サービス課	防犯カメラを1台設置しました。【市民生活課】 管理者へ通知しました。【道路サービス課】
63	関宿小	関宿台町357～関宿元町1401	道路開通に伴い、交通量の増加が考えられる。	道路の舗装・整備。	県土木事務所	県の道路改良事業にて、主要地方道境杉戸線バイパスの整備を進めており、接続する市道等の影響範囲についても、工事を行う予定です。
64	関宿小	はやま8付近交差点～関宿江戸町852-1付近	道幅が狭く、歩道の設置もなく交通量も多い。また、自動車の速度も速く危険。	歩道整備等の対策実施。	関宿地区土地区画 整理事務所	関宿元町492-1～江戸町852-1で工業団地整備を目的とした組合施行の土地区画整理事業が計画され、大型車を含む交通量がさらに増えることから歩道を含む道路整備を行います。区画整理事業区域内は組合で、区域外については市で道路整備を行い児童生徒及び歩行者の安全に努めます。
65	関宿中央小	東宝珠花545-2(千葉銀行横)	交差点に進入直前の道が狭く、交差点から千葉銀行横の道に進入する車両と児童の接触が懸念される。	歩道の幅幅や白線、ポール の設置。	道路サービス課	幅員が確保できないため、外側線やポールの設置はできません。
66	北部中	谷津698-1	路側帯がひかれていない。道路がひび割れていたり、凸凹して危険である。	道路の両側に路側帯の設置。道路の修繕。	道路サービス課	十分な幅員が確保できないため、外側線の設置はできません。路面については劣化状況を注視し、適切な時期に修繕をします。
67	岩名中	野田市岩名2丁目15-36	止まれの標示が薄くなっている。	標示の塗り直し。	警察	補修を検討します。
68	岩名中	野田市岩名2丁目15-11と野田市岩名2丁目15-1の間の道	止まれの標示が薄くなっている。	標示の塗り直し。	警察	補修を検討します。
69	岩名中	野田市春日町9の陸橋下付近	暗いため防犯上の問題がある。	街灯を増設し、明るい範囲の拡張。	市民生活課	防犯灯(LED7VA)1灯設置しました。

70	木間ヶ瀬中	野田市木間ヶ瀬3286～1547-6	トラックなどの車通りも多く、道路の両側のペイントが薄くなっている。	ラインの補修。	道路サービス課	今後片側外側線の修繕を検討します。
71	川間小	中里2332-1～2379-1	児童が歩く道幅が狭い。	路側帯か道幅を広くする。	道路建設課	H30年度より歩道を整備するため、市道2040号線の道路拡幅を実施しています。
72	清水台小学校	清水431-4(清水公園駅交差点付近)	歩道スペースが狭く、縁石がないため、子どもたちが歩きづらい。	歩道の設置。	県土木事務所 道路建設課	県事業として都市計画道路清水上花輪線の整備を進めています。【県土木事務所】 県事業の都市計画道路清水上花輪線の整備と併せて清水公園駅前線の整備を行っており、R6年度末に完成を予定しています。【道路建設課】
73	木間ヶ瀬小 木間ヶ瀬中	木間ヶ瀬3443～3769	児童生徒が歩く道幅が狭い。	歩道の整備。	道路建設課	H31年度より歩道を整備するため、市道93057号線の道路拡幅を実施しており、R7年度の完成を予定しています。