

第四号様式之二（第九条第三号）

安全点検報告書

1 対象となる広告物等

広告物の種類	自立看板（案内）			
表示又は設置の場所	野田市東宝珠花237番地1			
表示又は設置年月日	〇〇年 〇月 〇日			
現在受けている許可の年月日及	許可年月日	〇〇年 〇月 〇日	許可番号	第〇〇-〇〇号

2 点検項目等

点検内容	補修を要する 不良な箇所	補修の概要	
		補修年月日	補修の内容
(1)取付（支持）部分の変形・腐食	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	年 月 日	
(2)主要部材の変形・腐食	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	年 月 日	
(3)ボルト、ビス等のさびの状況	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	年 月 日	
(4)表示面の汚染・退色・剥離	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	年 月 日	
(5)表示面の破損	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	年 月 日	
(6)その他特に点検した箇所	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	年 月 日	

点検年月日 〇〇年 〇月 〇日

点検実施者 住所 野田市中野台168番地の1

氏名 株式会社櫻

代表取締役 野田一郎/担当 関宿一郎

（法人にあつては、主たる事務所の所）
（在地及び名称並びに代表者の氏名）

資格 屋外広告士