

12-15 地盤沈下状況

| 区 分 | 水 準 点 数 | 沈下量 (cm) | | | | 最大沈下量 (mm) (場所) | 既往の最大沈下量 | | |
|--------|------------|-----------|-----|-----|-----|------------------|-------------|------|----|
| | | 0～2 未満 | 2～4 | 4～6 | 6以上 | | 沈下量 (mm) | 標石番号 | 年度 |
| 平成22年度 | 34 | 34 | - | - | - | 15.9 (SE-5 関宿町) | 49.8 | ND-4 | 53 |
| 23 | 34 | 1 | - | 31 | 1 | 61 (ND-3 上下谷青年館) | 61.0 | ND-3 | 23 |
| 24 | 32 | 32 | - | - | - | 10.6 (SE-6 古布内) | 61.0 | ND-3 | 23 |
| 25 | 32 | 32 | - | - | - | 10.2 (SE-5 関宿町) | 61.0 | ND-3 | 23 |
| 26 | 32 | 32 | - | - | - | 0.5 (SE-5 関宿町) | 61.0 | ND-3 | 23 |

注：平成23年度の結果は、東北地方太平洋沖地震の影響により、大幅に沈下が進んだものと考えられる。

資料：環境保全課